

南山路西侧科升路北侧开发区
厂房一（北侧）
安全性鉴定报告

NO.(2022)结鉴字第 0875G 号

委托单位：江苏省兴化经济开发区管理委员会

鉴定对象：南山路西侧科升路北侧开发区厂房一（北侧）

工程地址：兴化市经济开发区科升路 12 号

查勘时间：2022 年 11 月 02 日、03 日

鉴定结论：

经鉴定，南山路西侧科升路北侧开发区厂房一（北侧）的安全性等级为 B_{su} 级，即安全性略低于《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021 对 A_{su} 级的要求，尚不明显影响系统工作。

建议：

对本次检测破损部位进行修复。

鉴定：陶浪（工程师）

季晨晨（高级工程师）

审核：李东风（高级工程师）

审定：张江彬（高级工程师）

南山路西侧科升路北侧开发区
厂房二（南侧）
安全性鉴定报告

NO.(2022)结鉴字第 0874G 号

江苏华
质量检

委托单位：江苏省兴化经济开发区管理委员会

鉴定对象：南山路西侧科升路北侧开发区厂房二（南侧）

工程地址：兴化市经济开发区科升路 12 号

查勘时间：2022 年 11 月 02 日、03 日

鉴定结论：

经鉴定，南山路西侧科升路北侧开发区厂房二（南侧）的安全性等级为 B_{su} 级，即安全性略低于《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021 对 A_{su} 级的要求，尚不明显影响系统工作。

建议：

对本次检测破损部位进行修复。

鉴定：陶浪（工程师）

季晨晨（高级工程师）

审核：李东风（高级工程师）

审定：张江彬（高级工程师）

南山路西侧科升路北侧传达室 安全性鉴定报告

NO. (2022) 结鉴字第 0876G 号

委托单位：江苏省兴化经济开发区管理委员会

鉴定对象：南山路西侧科升路北侧传达室

工程地址：兴化市经济开发区科升路 12 号

查勘时间：2022 年 11 月 02 日、03 日

鉴定结论：

经鉴定，南山路西侧科升路北侧传达室结构的安全性等级为 A_{su} 级，即安全性符合《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021 的要求，且系统工作正常。

建议：

对本次破损检测部位进行修复。

鉴定：陶浪（工程师）

陶浪

季晨晨（高级工程师）

季晨晨

审核：李东风（高级工程师）

李东风

审定：张江彬（高级工程师）

张江彬

江
质