

鉴定报告

Appraisal Report

No. (2023) 结鉴字第 D008 号

报告内容
Content

房屋危险性鉴定

工程名称
Project Name

建设单位
Investor of Project

江苏润贵金属制品有限公司

委托单位
Client

鉴定专用章
兴化市钓鱼镇人民政府

江苏华
质量检

江苏华科建设工程质量检测有限公司

Jiangsu HuaKe Construction Engineering Quality Testing Co., Ltd.



鉴定报告

Appraisal Report

No. (2023) 结鉴字第 D009 号

报告内容 Content	房屋危险性鉴定
工程名称 Project Name	仓库 2
建设单位 Investor of Project	江苏润贵金属制品有限公司
委托单位 Client	兴化市槐庄镇人民政府

江苏
质量



江苏华科建设工程质量检测有限公司

Jiangsu HuaKe Construction Engineering Quality Testing Co., Ltd.




鉴定报告

Appraisal Report

No. (2023) 结鉴字第 D010 号

报告内容 Content	房屋危险性鉴定
工程名称 Project Name	
建设单位 Investor of Project	江苏润贵金属制品有限公司
委托单位 Client	兴化市钓鱼镇人民政府



江苏华科建设工程质量检测有限公司

Jiangsu HuaKe Construction Engineering Quality Testing Co., Ltd.

鉴定报告

Appraisal Report

No. (2023) 结鉴字第 D011 号

报告内容 Content	房屋危险性鉴定
工程名称 Project Name	
建设单位 Investor of Project	江苏润贵金属制品有限公司
委托单位 Client	兴化市钓鱼镇人民政府



江
质

江苏华科建设工程质量检测有限公司

Jiangsu HuaKe Construction Engineering Quality Testing Co., Ltd.




鉴定报告

Appraisal Report

No. (2023) 结鉴字第 D012 号

报告内容 Content	房屋危险性鉴定
工程名称 Project Name	
建设单位 Investor of Project	江苏润贵金属制品有限公司
委托单位 Client	兴化市钓鱼镇人民政府



江苏华科建设工程质量检测有限公司

Jiangsu HuaKe Construction Engineering Quality Testing Co., Ltd.

三、综合评定

定性分析	该房屋结构构件现状良好, 未见存在影响房屋安全的施工质量遗留缺陷及明显受力裂缝、变形和损伤等。
评定等级	根据《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363-2014 相关条款规定, 将兴化市钓鱼镇人民政府委托的江苏润贵金属制品有限公司仓库 1 目前的危险性等级定性为 B 级。

四、说明

《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363-2014 第 3.1.4 条规定危险性等级的划分标准如下:

A 级: 结构能满足安全使用要求, 未发现危险点, 住房结构安全;

B 级: 结构基本满足安全使用要求, 个别非承重结构构件处于危险状态, 但不影

响主体结构安全;

C 级: 部分承重结构不能满足安全使用要求, 局部出现险情, 构成局部危房;

D 级: 承重结构已不能满足安全使用要求, 住房整体出现险情, 构成整幢危房。

此下无正文

江苏华科建设工程有限公司

签发日期: 2023 年 01 月 17 日

三、综合评定

定性分析	该房屋结构构件现状良好, 未见存在影响房屋安全的施工质量遗留缺陷及明显受力裂缝、变形和损伤等。
评定等级	根据《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363-2014 相关条款规定, 将兴化市钓鱼镇人民政府委托的江苏润贵金属制品有限公司仓库 2 目前的危险性等级定性为 B 级。

四、说明

《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363-2014 第 3.1.4 条规定危险性等级的划分标准如下:

- A 级: 结构能满足安全使用要求, 未发现危险点, 住房结构安全;
- B 级: 结构基本满足安全使用要求, 个别非承重结构构件处于危险状态, 但不影响主体结构安全;
- C 级: 部分承重结构不能满足安全使用要求, 局部出现险情, 构成局部危房;
- D 级: 承重结构已不能满足安全使用要求, 住房整体出现险情, 构成整幢危房。

此下无正文

江苏华科建设工程有限公司

签发日期: 2023 年 01 月 17 日

三、综合评定

定性分析	该房屋结构构件现状良好, 未见存在影响房屋安全的施工质量遗留缺陷及明显受力裂缝、变形和损伤等。
评定等级	根据《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363-2014 相关条款规定, 将兴化市钓鱼镇人民政府委托的江苏润贵金属制品有限公司仓库 3 目前的危险性等级定性为 B 级。

四、说明

《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363-2014 第 3.1.4 条规定危险性等级的划分标准如下:

A 级: 结构能满足安全使用要求, 未发现危险点, 住房结构安全;

B 级: 结构基本满足安全使用要求, 个别非承重结构构件处于危险状态, 但不影响主体结构安全;

C 级: 部分承重结构不能满足安全使用要求, 局部出现险情, 构成局部危房;

D 级: 承重结构已不能满足安全使用要求, 住房整体出现险情, 构成整幢危房。

此下无正文

江苏华科建设工程质量检测有限公司

签发日期 2023 年 1 月 17 日

三、综合评定

定性分析	该房屋结构构件现状良好, 未见存在影响房屋安全的施工质量遗留缺陷及明显受力裂缝、变形和损伤等。
评定等级	根据《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363-2014 相关条款规定, 将兴化市钓鱼镇人民政府委托的江苏润贵金属制品有限公司仓库4目前的危险性等级定性为B级。

四、说明

《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363-2014 第3.1.4条规定危险性等级的划分标准如下:

A级: 结构能满足安全使用要求, 未发现危险点, 住房结构安全;

B级: 结构基本满足安全使用要求, 个别非承重结构构件处于危险状态, 但不影响主体结构安全;

C级: 部分承重结构不能满足安全使用要求, 局部出现险情, 构成局部危房;

D级: 承重结构已不能满足安全使用要求, 住房整体出现险情, 构成整幢危房。

此下无正文

江苏华科建设工程有限公司

签发日期: 2023年01月17日

鉴定专用章



三、综合评定

定性分析	该房屋结构构件现状良好, 未见存在影响房屋安全的施工质量遗留缺陷及明显受力裂缝、变形和损伤等。
评定等级	根据《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363-2014 相关条款规定, 将兴化市钓鱼镇人民政府委托的江苏润贵金属制品有限公司仓库 5 目前的危险性等级定性为 B 级。

四、说明

《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363-2014 第 3.1.4 条规定危险性等级的划分标准如下:

A 级: 结构能满足安全使用要求, 未发现危险点, 住房结构安全;

B 级: 结构基本满足安全使用要求, 个别非承重结构构件处于危险状态, 但不影响主体结构安全;

C 级: 部分承重结构不能满足安全使用要求, 局部出现险情, 构成局部危房;

D 级: 承重结构已不能满足安全使用要求, 住房整体出现险情, 构成整幢危房。

此下无正文

江苏华科建设工程有限公司

签发日期: 2023 年 01 月 17 日

