

1、委托情况			
委托单位	江苏省兴化经济开发区管理委员会	工程名称	江苏美乐肥料有限公司共 11 幢
联 系 人	13921711669	建筑面积	10187 m ² (本报告中面积为约估面积, 不作为建筑物合法性的依据)
提供资料情况	土地证、检测报告	委托日期	2025.3.10
2、鉴定情况			
鉴定人员	熊磊、袁捷	鉴定日期	2025.4.1
鉴定内容	通过查询资料、现场调查与检测、分析检测等方式, 并依据国家相关规范和标准, 对江苏美乐肥料有限公司的共十一幢建筑进行危险性鉴定。		
鉴定依据	《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016		
鉴定结论	经鉴定, 该十一幢建筑危险性鉴定评级为 A 级。		
处理建议	1、在使用过程中应对房屋进行定期检查, 发现异常情况及时处理; 2、在使用过程中如改变房屋使用情况, 应及时重新进行房屋安全鉴定, 确保房屋安全使用。		
鉴 定: 袁捷、熊磊 批 准: 朱斌			

1、委托情况			
委托单位	江苏省兴化经济开发区管理委员会	工程名称	9#成品库
联系人	13852416398	建筑面积	3000 m ²
提供资料情况	土地证、检测报告	委托日期	2020.9.9
2、鉴定情况			
鉴定人员	熊磊、袁捷	鉴定日期	2020.9.21
鉴定内容	通过查询资料、现场调查与检测、分析检测等方式，并依据国家相关规范和标准，对江苏美乐肥料有限公司的一幢建筑进行危险性鉴定。		
鉴定依据	《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016		
鉴定结论	经鉴定，该幢建筑危险性鉴定评级为 A 级。		
处理建议	1、在使用过程中应对房屋进行定期检查，发现异常情况及时处理； 2、在使用过程中如改变房屋使用情况，应及时重新进行房屋安全鉴定，确保房屋安全使用。		
鉴 定：袁捷、熊磊 批 准：朱斌		鉴定机构名称(盖章) 2020 年 9 月 21 日	

1、委托情况			
委托单位	江苏省兴化经济开发区管理委员会	工程名称	仓库、东宿舍、西宿舍
联系人	13852416398	建筑面积	2800 m ²
提供资料情况	土地证、检测报告	委托日期	2020.9.9
2、鉴定情况			
鉴定人员	熊磊、袁捷	鉴定日期	2020.10.8
鉴定内容	通过查询资料、现场调查与检测、分析检测等方式，并依据国家相关规范和标准，对江苏美乐肥料有限公司的三幢建筑进行危险性鉴定。		
鉴定依据	《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016		
鉴定结论	经鉴定，该三幢建筑危险性鉴定评级为 A 级。		
处理建议	1、在使用过程中应对房屋进行定期检查，发现异常情况及时处理； 2、在使用过程中如改变房屋使用情况，应及时重新进行房屋安全鉴定，确保房屋安全使用。		
鉴 定：袁捷、熊磊 批 准：朱斌			

鉴定报告(兴房鉴字 2020 第 002 号)

1、委托情况			
委托单位	江苏省兴化经济开发区管理委员会	工程名称	综合车间
联系人	13801478964	建筑面积	2980 m ²
提供资料情况	土地证、检测报告	委托日期	2019.12.11
2、鉴定情况			
鉴定人员	熊磊、袁捷	鉴定日期	2020.1.17
鉴定内容	通过查询资料、现场调查与检测、分析检测等方式，并依据国家相关规范和标准，对江苏美乐肥料有限公司的一幢建筑进行危险性鉴定。		
鉴定依据	《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016		
鉴定结论	经鉴定，该幢建筑危险性鉴定评级为 A 级。		
处理建议	1、在使用过程中应对房屋进行定期检查，发现异常情况及时处理； 2、在使用过程中如改变房屋使用情况，应及时重新进行房屋安全鉴定，确保房屋安全使用。		
鉴 定：袁捷、熊磊 批 准：朱斌			